

Orden de servicio en terreno y mantenimiento preventivo

Asignación

| Cliente | Dirección | Contacto | Telefono |
|---------------------|---------------------|----------------|-----------|
| REGISTRO CIVIL | 3 Sur 1188 | 2 | 712534880 |
| Equipo | Marca | Modelo | Serie |
| | HP | HP LASER 408 | |
| Cont. B/N | Cont. Color | IP | USB |
| 2 | 2 | 164.96.180.249 | USB |
| Nº de OT | Ciudad | Region | |
| 240420241 | TALCA | 07 MAULE | |
| Fecha de inicio | Fecha de termino | | |
| 24-04-2024 11:07:30 | 24-04-2024 11:07:59 | | |

Reportes del Cliente

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

,... Asunto: Atasco de papel, Observacion: 164.96.180.249"

Cambios de piezas y partes sujeto a cobro

Motivo:

Partes Dañanadas

| Nombre de la pieza | Numero de parte | S/N parte | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-----------|----------|
|--------------------|-----------------|-----------|----------|

Partes Solicitadas

| Nombre de la pieza | Numero de parte | S/N parte | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-----------|----------|
|--------------------|-----------------|-----------|----------|

Partes Solicitadas Manuales

| Nombre de la pieza | Numero de parte | S/N parte | Cantidad | Observaciones |
|--------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
|--------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|

Instalacion de accesorios

| Nombre de la pieza | Numero de parte | S/N parte | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-----------|----------|
|--------------------|-----------------|-----------|----------|

Piezas solicitadas validadas por

| |
|-----------|
| VALIDADOR |
|-----------|

SIN VALIDADOR


Reportes del Tecnico

| |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

| Datos del Técnico | Datos del Contacto | Correo del Contacto |
|-------------------|--------------------|---------------------|
|-------------------|--------------------|---------------------|

| | | |
|-------------|---------------------|---|
| ANDRES ROMO | Miguel Oyarzun Diaz | 2 |
|-------------|---------------------|---|

Firma Técnico



Firma Contacto



Cliente se niega a firmar



cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía a 2 metros del equipo

Fotos adicionales

Fotografía de garantía