




KYOCERA Document Solutions



Checklist de instalación

Asignación

Nº de visita	Tipo de visita
1	HABILITACIÓN

Detalle del Cliente

Cliente	Fecha Asignada	Hora Inicio		Hora Final
UC CHRISTUS	31-05-2022	20-06-2022 14:14:25		20-06-2022 18:15:46
Dirección		Contacto	SC	CUI o Código Sucursal
MARCOLETA 367, SANTIAGO CENTRO				

Detalle de Equipamiento

Marca	Serie	Modelo	Tipo
KYOCERA	RT71Y02714	P3155DN	IMPRESORA
Cambio de Serie	Serie de remplazo	Modelo de remplazo	



Ip	Software	Mask	Gateway
10.180.193.143	MYQ	255.255.255.0	10.180.193.1
Contador B/N	Contador color		
0	0		

Accesorios

Bandeja adicional	Mueble	Kit Lector	Memoria SD	Cable de red	Cable de poder
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuración

Tipo de conexión	Conexión eléctrica	Nombre servidor	Servidor de impresión	Config. SMB	Config. Email
RED	<input checked="" type="checkbox"/>	F-A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modo U253	Instalación de driver manual	Cantidad de usuarios
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2

Equipo saliente

Equipo de remplazo	Marca	Serie	Modelo
<input checked="" type="checkbox"/>	HP	BRDSJ4G2N7	M605

Tipo Equipo	Contador B/N	Contador Color
IMPRESORA	0	0

Solicitud de partes

Solicitud de partes	Motivo
<input type="checkbox"/>	

Partes Dañadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Partes Instaladas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Instaladas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

OBSERVACIONES

INSTALADA CORRECTAMENTE

Datos del Técnico	Datos del Contacto
-------------------	--------------------

Gamez Ronald


CAJA 7,8

Rut del Contacto

0

Firma Técnico

Firma Contacto



Fotografía de la página de estado

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

cajas

Image not found or type unknown

Fotos adicionales