

Orden de servicio en terreno y mantenimiento preventivo

Asignación

Cliente	Dirección	Contacto	Telefono
REGISTRO CIVIL	Avda. Libertador Bernardo O Higgins s/n	cristobal	945052769
Equipo	Marca	Modelo	Serie
	HP	HP LASER 408	
Cont. B/N	Cont. Color	IP	USB
4135	5744	164.96.248.162	USB
Nº de OT	Ciudad	Region	
240420246	CERRO SOMBRERO	12 MAGALLA	
Fecha de inicio	Fecha de termino		
24-04-2024 11:52:12	24-04-2024 11:54:20		

Reportes del Cliente

OBSERVACIONES

,... Asunto: Problema en el fusor, Observacion: ..."

Cambios de piezas y partes sujeto a cobro

Motivo:

Partes Dañanadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Partes Solicitadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Partes Solicitadas Manuales

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Instalacion de accesorios

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Piezas solicitadas validadas por

VALIDADOR

SIN VALIDADOR

Reportes del Tecnico

OBSERVACIONES

SIN SOLUCIÓN


Datos del Técnico	Datos del Contacto	Correo del Contacto
-------------------	--------------------	---------------------

Soporte_A&A VELOSO

Rodrigo Diaz Fuentes

cristobal@globati.com

Firma Técnico



Firma Contacto



Cliente se niega a firmar



cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía a 2 metros del equipo

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía de garantía