

## Checklist de instalación

### Asignación

Nº de visita	Tipo de visita
1	HABILITACIÓN

### Detalle del Cliente

Cliente	Fecha Asignada	Hora Inicio	Hora Final
IM OSORNO	26-08-2021	02-02-2022 09:06:29	02-02-2022 09:11:51
Dirección	Contacto	SC	CUI o Código Sucursal
FRANCISCO BILBAO 850	CARLOS BAHAMONDES		

### Detalle de Equipamiento

Marca	Serie	Modelo	Tipo
KYOCERA	IMO_21	M3655	MULTIFUNCIONAL
Cambio de Serie	Serie de remplazo	Modelo de remplazo	



Ip	Software	Mask	Gateway
1	SIN SOFTWARE	1	1
Contador B/N	Contador color		
1	1		

Accesorios

Bandeja adicional	Mueble	Kit Lector	Memoria SD	Cable de red	Cable de poder
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuración

Tipo de conexión	Conexión eléctrica	Nombre servidor	Servidor de impresión	Config. SMB	Config. Email
RED	<input checked="" type="checkbox"/>	F-A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modo U253	Instalación de driver manual	Cantidad de usuarios
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Equipo saliente

Equipo de remplazo	Marca	Serie	Modelo
<input type="checkbox"/>			

Tipo Equipo	Contador B/N	Contador Color
-------------	--------------	----------------

Solicitud de partes

Solicitud de partes	Motivo
<input type="checkbox"/>	

Partes Dañadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Partes Instaladas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Instaladas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

OBSERVACIONES

2

Datos del Técnico	Datos del Contacto
-------------------	--------------------


VALENZUELA GONZALO

2


Rut del Contacto

2

Firma Técnico



Firma Contacto



Fotografía de la página de estado

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

cajas

Image not found or type unknown

Fotos adicionales