

Orden de servicio en terreno y mantenimiento preventivo

Asignación

Cliente	Dirección	Contacto	Telefono
REGISTRO CIVIL	Balmaceda S/N, Recinto Centro Cultural	Cristóbal	962891122
Equipo	Marca	Modelo	Serie
	HP	HP LASER 408	
Cont. B/N	Cont. Color	IP	USB
778784	8668889	164.96.212.2	USB
Nº de OT	Ciudad	Region	
230420244	LUMACO	09 ARAUCAN	
Fecha de inicio		Fecha de termino	
23-04-2024 17:22:49		23-04-2024 17:25:14	

Reportes del Cliente

OBSERVACIONES

,... Asunto: Error en equipo, Observacion: Pantalla negra, el equipo no hace nada"

Cambios de piezas y partes sujeto a cobro

Motivo:

Partes Dañanadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Partes Solicitadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Partes Solicitadas Manuales

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Instalacion de accesorios

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Piezas solicitadas validadas por

VALIDADOR

SIN VALIDADOR

Reportes del Tecnico


OBSERVACIONES

SE REALIZA ATENCIÓN COMPLETA DEL TICKET

Datos del Técnico	Datos del Contacto	Correo del Contacto
-------------------	--------------------	---------------------

Soporte_A&A VELOSO Lina Silva Arriagada cristobal@globati.com

Firma Técnico



Firma Contacto



Cliente se niega a firmar



cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía a 2 metros del equipo

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía de garantía