

Orden de servicio en terreno y mantenimiento preventivo

Asignación

Cliente	Dirección	Contacto	Telefono
REGISTRO CIVIL	3 Sur 1188	a	712534880
Equipo	Marca	Modelo	Serie
	HP	HP LASER 408	
Cont. B/N	Cont. Color	IP	USB
4	4	4	USB
Nº de OT	Ciudad	Region	
230420241	TALCA	07 MAULE	
Fecha de inicio	Fecha de termino		
23-04-2024 11:36:13	23-04-2024 11:56:43		

Reportes del Cliente

OBSERVACIONES

.... Asunto: No imprime, Observacion: 164.96.180.227"

Cambios de piezas y partes sujeto a cobro

Motivo:

Partes Dañadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad

Partes Solicitudadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad

Partes Solicitudadas Manuales

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Instalacion de accesorios

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Piezas solicitadas validadas por

VALIDADOR

SIN VALIDADOR

Reportes del Técnico

OBSERVACIONES


Datos del Técnico	Datos del Contacto	Correo del Contacto
-------------------	--------------------	---------------------

ANDRES ROMO

Miguel Oyarzun Diaz

a

Firma Técnico



Firma Contacto



Cliente se niega a firmar



Fotografía de la página de estado

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía a 2 metros del equipo

Fotos adicionales

Fotografía de garantía