

Orden de servicio en terreno y mantenimiento preventivo

Asignación

Cliente	Dirección	Contacto	Telefono	
IMPRESIÓN - BANCO CONSORCIO	Orompello #123	Cristobal	56 223698437	
Equipo	Modelo	Serie	Cont. B/N	Cont. Color
	N/A	N/A	3124	5342
IP				USB
22451				USB
Nº de OT	Ciudad			Region
PRUE2-123488	CONCEPCIÓN			VIII
Fecha de inicio	Fecha de termino			
10-02-2023 15:44:36	10-02-2023 15:46:04			

Reportes del Cliente

OBSERVACIONES

Impresora genera problemas mostrando el error 1010 "

Cambios de piezas y partes sujeto a cobro

Partes Dañadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad

Partes Solicitudadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad

Partes Solicitudadas Manuales

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Piezas solicitadas validadas por

VALIDADOR

SIN VALIDADOR

Reportes del Técnico

OBSERVACIONES

LISTO


Datos del Técnico	Datos del Contacto	Correo del Contacto
-------------------	--------------------	---------------------

Soporte_A&A VELOSO

Sofía Valenzuela

hola@globati.com

Firma Técnico



Firma Contacto




Cliente se niega a firmar



Fotografía de la página de estado



Fotografía del panel de la máquina



Fotografía a 2 metros del equipo



Fotos adicionales

Fotografía de garantía