

Orden de servicio en terreno y mantenimiento preventivo

Asignación

Cliente	Dirección	Contacto	Teléfono
---------	-----------	----------	----------

INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE S.
A. CUEVAS 134 - 135 Matias Caceres

Equipo	Marca	Modelo	Serie
		M3550IDN	V4B5902656

Cont. B/N	Cont. Color	IP	USB
384228	0	10.100.15.34	RED

Nº de OT	Ciudad	Region
SC148286	RANCAGUA	VI

Fecha de inicio	Fecha de termino
24-02-2022 11:10:22	25-02-2022 10:40:15

Reportes del Cliente

OBSERVACIONES

manchas / Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 – Sábados de 8:30 a 13:30"

Cambios de piezas y partes sujeto a cobro

Motivo: Fin de vida útil

Partes Dañadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
FK-3300 (M3655/M3550/FS-4200/FS-4300/P3055/M3860)	302TA93040	NS	1

Partes Solicitadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
DK-3130 M3550/ M3560/FS-4100/FS-4200/FS-4300	302LV93065	Ns	1

Partes Solicitadas Manuales

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Instalacion de accesorios

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

Piezas solicitadas validadas por

VALIDADOR

SIN VALIDADOR


Reportes del Técnico

OBSERVACIONES


SE REALIZA MANTENIMIENTO, SE RECONFIGURAN DRIVERS, SE IDENTIFICA DESGASTE EN FK Y DK DE FABRICA. SE SOLICITAN REPUESTOS. AUTORIZA HECTOR ROJAS

Datos del Técnico	Datos del Contacto	Correo del Contacto
gerardo vera	Matias Caceres Reyes -- (56-72) 2220908 Anexo 7204 --	

Firma Técnico



Firma Contacto





Fotografía de la página de estado

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía a 2 metros del equipo

cajas

Image not found or type unknown

Fotos adicionales

Fotografía de garantía