

## Orden de servicio en terreno y mantenimiento preventivo

### Asignación

Cliente	Dirección	Contacto	Telefono		
CONSTRUMART S.A.	MIGUEL RAMIREZ 1195	Ana Mendoza			
Modelo	Serie	Cont. B/N	Cont. Color		
IMPRESORA P3055DN	VW68301980	114782	0		
IP		USB			
192.168.37.80		RED			
Nº de OT	Ciudad	Region			
SC152978	RANCAGUA	VI			
Fecha de inicio	Fecha de termino				
22-06-2022 18:13:44	22-06-2022 18:23:15				

### Reportes del Cliente

#### OBSERVACIONES

error 1010/ Lunes a lunes de 8:00 am a 8:00 pm"

### Cambios de piezas y partes sujeto a cobro

### Partes Dañadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
PARTS DC MOTOR ASSY SP	302NG94050	NS	1
GUIDE CASSETTE R (302LV02040)	3V2LV02042	NS	1

### Partes Solicitadas

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad
--------------------	-----------------	-----------	----------

**Partes Solicitadas Manuales**

Nombre de la pieza	Numero de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
--------------------	-----------------	-----------	----------	---------------

---

**Nº de serie, componentes sustituidos**

DV - UN Revelado(s)				
ID color	Nombre de la pieza	Número de parte	S/N parte	Cantidad

DDK - UN Cilindro(s)				
ID color	Nombre de la pieza	Número de parte	S/N parte	Cantidad

Detalle del equipamiento				
IP color	Nombre de la pieza	Número de parte	S/N parte	Cantidad

---

**Piezas solicitadas validadas por**

**VALIDADOR**

SIN VALIDADOR

---

**Reportes del Técnico**

**OBSERVACIONES**

SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SE DETECTA FALLA EN BANDEJA 1 PRODUCIDA POR ROTURA DE GUIDE CASSETTE Y FALLA EN LIFT MOTOR. SE SOLICITAN REPUESTOS, VALIDA SIMONE GIGLIO


Datos del Técnico	Datos del Contacto
-------------------	--------------------

gerardo vera

Ana Gabriela Mendoza

**Firma Técnico**

**Firma Contacto**



**Fotografía de la página de estado**

cajas

Image not found or type unknown

**Fotografía del panel de la máquina**

cajas

Image not found or type unknown

**Fotografía a 2 metros del equipo**

cajas

Image not found or type unknown

**Fotos adicionales**

cajas

Image not found or type unknown

cajas

Image not found or type unknown

**Fotografía de garantía**