



Checklist de instalación

Asignación

Nº de visita	Tipo de visita
1	CORTESIA

Detalle del Cliente

Cliente	Fecha Asignada	Hora Inicio	Hora Final
REGISTRO CIVIL	27-11-2023	07-11-2023 11:35:49	07-11-2023 11:37:33
Dirección	Sede	Contacto	CUI o Código Sucursal
SAN CLEME	BAJA	546456	BAJA

Detalle de Equipamiento

Marca	Serie	Modelo	Tipo
KYOCERA	RG5	HP 408 DN	MULTIFUNCIONAL
Cambio de Serie	Serie de remplazo	Modelo de remplazo	Id sala

Ip	Software	Mask	Gateway
1	DMCONECT	1.2	1.1
Contador B/N	Contador color		
1	1		

Accesorios

Bandeja adicional	Mueble	Kit Lector	Memoria SD	Cable de red	Cable de poder
-------------------	--------	------------	------------	--------------	----------------

Configuración

Tipo de conexión	Conexión eléctrica	Nombre servidor	Servidor de impresión	Config. SMB	Config. Email
------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------

RED F-A

Modo U253	Instalación de driver manual	Cantidad de usuarios
-----------	------------------------------	----------------------

1

Tipo Equipo	Contador B/N	Contador Color
-------------	--------------	----------------

Partes Instaladas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Instaladas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERATIVO

Datos del Técnico	Datos del Contacto
-------------------	--------------------

VELOSO Soporte_A&A ariel

Rut del Contacto

1888888-3

Firma Técnico

Firma Contacto

Cliente se niega a firmar



Fotografía de la página de estado

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía a 2 metros del equipo

cajas

Image not found or type unknown

Fotos adicionales