

Checklist de instalación

Asignación

Nº de visita	Tipo de visita
1	HABILITACIÓN

Detalle del Cliente

Cliente	Fecha Asignada	Hora Inicio	Hora Final
UC CHRISTUS	17-08-2022	17-08-2022 12:47:34	17-08-2022 12:53:18
Dirección	Contacto	SC	CUI o Código Sucursal
MARCOLETA 350, SANTIAGO CENTRO			

Detalle de Equipamiento

Marca	Serie	Modelo	Tipo
KYOCERA	RG92501323	M6235	MULTIFUNCIONAL
Cambio de Serie	Serie de remplazo	Modelo de remplazo	
<input type="checkbox"/>			

Ip	Software	Mask	Gateway
10.180.101.251	MYQ	255.255.255.0	10.180.101.1
Contador B/N	Contador color		
0	0		

Accesorios

Bandeja adicional	Mueble	Kit Lector	Memoria SD	Cable de red	Cable de poder
-------------------	--------	------------	------------	--------------	----------------

Configuración

Tipo de conexión	Conexión eléctrica	Nombre servidor	Servidor de impresión	Config. SMB	Config. Email
------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------

RED F-A

Modo U253	Instalación de driver manual	Cantidad de usuarios
-----------	------------------------------	----------------------

7

Equipo saliente

Equipo de remplazo	Marca	Serie	Modelo
--------------------	-------	-------	--------

HP VNBKK6D958 LASERJET M477

Tipo Equipo	Contador B/N	Contador Color
-------------	--------------	----------------

MULTIFUNCIONAL 1456 145255

Solicitud de partes

Solicitud de partes	Motivo
---------------------	--------

Partes Dañadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Partes Instaladas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Instaladas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERATIVO

Datos del Técnico


Zambrano Freddy

Datos del Contacto


Luisa

Rut del Contacto

Firma Técnico



Firma Contacto



Fotografía de la página de estado

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía del panel de la máquina

cajas

Image not found or type unknown

Fotografía a 2 metros del equipo

cajas

Image not found or type unknown

Fotos adicionales

cajas

Image not found or type unknown

cajas

Image not found or type unknown

cajas

Image not found or type unknown

cajas

Image not found or type unknown