

Checklist de Mantenimiento

Asignación

Nº de visita	Tipo de visita
1	MANTENIMIENTO

Detalle del Cliente

Cliente	Fecha Asignada	Hora Inicio	Hora Final
ARCOPRIME	10-06-2022	14-06-2022 23:21:31	05-07-2022 13:56:14
Dirección	Contacto	SC	CUI o Código Sucursal
LA DEHESA 2016			

Detalle de Equipamiento

Marca	Serie	Modelo	Tipo
KYOCERA	VRD7201351	M2040	MULTIFUNCIONAL
Cambio de Serie	Serie de remplazo	Modelo de remplazo	
<input type="checkbox"/>			

Ip	Software	Mask	Gateway
0	KFS	43214	32421
Contador B/N	Contador color		
4231	4321		

Accesorios

Bandeja adicional	Mueble	Kit Lector	Memoria SD	Cable de red	Cable de poder
-------------------	--------	------------	------------	--------------	----------------

Configuración

Tipo de conexión	Conexión eléctrica	Nombre servidor	Servidor de impresión	Config. SMB	Config. Email
------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------

RED

F-A

Modo U253	Instalación de driver manual	Cantidad de usuarios
-----------	------------------------------	----------------------

1

Equipo saliente

Equipo de remplazo	Marca	Serie	Modelo
--------------------	-------	-------	--------

Tipo Equipo	Contador B/N	Contador Color
-------------	--------------	----------------

Solicitud de partes

Solicitud de partes	Motivo
---------------------	--------

Partes Dañadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Solicitadas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Partes Instaladas

ID	Número de pieza	Nombre de la pieza	Serie parte	Cantidad
----	-----------------	--------------------	-------------	----------

Partes Instaladas Manualmente

Nombre de parte	Número de parte	S/N parte	Cantidad	Observaciones
-----------------	-----------------	-----------	----------	---------------

OBSERVACIONES

HOLA.

Datos del Técnico

DAVISON Matias


Datos del Contacto

213


Rut del Contacto

321

Firma Técnico



Firma Contacto



Fotografía de la página de estado



Fotografía del panel de la máquina



Fotografía a 2 metros del equipo



Fotos adicionales